



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

ALB n° 369

ORIGINALE

Ordinanza Sindaco

N. 16 DEL 21-09-2018

Oggetto: Inagibilità spogliatoio a servizio campo di calcio

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventuno** del mese di **settembre**, il Sindaco **Civetta Orazio**

IL SINDACO

- Premesso che in data 14 agosto 2018 ha avuto inizio uno sciame sismico di media entità, che ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Ripabottoni;
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza regionale;
- Dato atto che il tecnico incaricato ha presentato la relazione allegata in copia alla presente ordinanza, e segnala che l'immobile sito in campo di calcio di proprietà dell'Ente, **è divenuto inagibile**;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;
- Vista il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la legge 07-08-1990, n. 241

ORDINA

- per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati lo sgombero immediato dell'edificio sito in Comune di Ripabottoni, catastalmente individuato al Foglio 17, particella 144, ai dipendenti comunali di installare adeguata segnaletica che indichi l'inagibilità dell'edificio, e se del caso a transennare l'area antistante.

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è l'Arch. MUSACCHIO Adamo il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Molise entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del comune e verrà trasmessa alla Regione Molise, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza i dipendenti comunali.



IL SINDACO
Civetta Orazio



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it
Codice univoco Fattura Elettronica UFGDVW

Telefono / Fax: 0874 / 847103 – 0874 / 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale: 00054410709

Settore Area Tecnica – ripabottoni.musacchio@gmail.com

Prot. n. 3758 del 21.09.2018

Al Sindaco CIVETTA Orazio

Luogo CAMPO DI CALCIO – Foglio 17, particella 144
Tipologia dell'intervento edilizio effettuato SOPRALLUOGO A SEGUITO EVENTI SISMICI

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di settembre alle ore 12:00

Il sottoscritto Arch. Adamo MUSACCHIO, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ripabottoni, vista l'esigenza di acquisire elementi importanti volti a stabilire le condizioni strutturali dei locali spogliatoi, al fine di acquisire elementi di prova, ha proceduto a effettuare gli accertamenti e rilievi del caso, sullo stato dei luoghi e delle cose interessanti i suddetti locali in questione.

ACCERTAMENTI RILIEVI E ANOMALIE RISCOstrate

Il fabbricato, di forma rettangolare regolare, realizzato in muratura portante e unico solaio piano di copertura in latero-cemento, mostra evidenti spancamenti delle murature perimetrali, con fratture orizzontali e spostamenti delle masse murarie, su tre lati dell'intera struttura; altresì, tutti i tramezzi interni sono fortemente lesionati e fessurati, sia in direzione orizzontale che in quella verticale; infine, la pavimentazione in più punti risulta sollevata e caratterizzata da falsi piani, tanto da intravedere l'ipotesi di cedimenti delle stesse fondazioni.

Dal sopralluogo visivo, si può affermare che il fabbricato ha subito uno schiacciamento delle pareti portanti (forse dovuto dall'esiguo dimensionamento strutturale delle stesse e dal carico eccessivo del solaio), altresì che lo stesso fabbricato ha subito dei cedimenti differenziali delle fondazioni.

Pertanto il sottoscritto con la presente formalizza la INAGIBILITA' dei locali ed invita l'Amministrazione a far sgomberare i locali spogliatoi del campo di calcio, vista la ridotta sicurezza strutturale dell'immobile

Verbalizzazione aperta alle ore 12:00 del 20-09-2018 e chiusa alle ore 12:30 del 20-09-2018

Fatto letto e sottoscritto in data e ora di cui sopra.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Adamo MUSACCHIO



Conti correnti intestati al Comune di Ripabottoni: coordinate IBAN – BIC / SWIFT
Tesoreria: Banco Popolare IBAN "IT 03 T 05034 41050 000000114661" BIC/SWIFT "BAPPIT21Q83"
Poste Italiane IBAN "IT 93 A 07601 03800 000012913869" BIC/SWIFT "BPP IIT RR XXX"